

# 昆仑消防集中除患整治大检查行动

◆ 本报记者 悠然 通讯员 杨昕煜 宋泽福

近日,为深化落实国务院安委办部署的消防安全集中除患攻坚大整治要求,格尔木市消防救援支队在全市范围内全面排查“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所、教育教学场所、敏感特殊场所、易燃易爆场所及其他重点场所等方面存在的突出风险隐患,对全市存在火灾隐患的16家单位进行集中曝光:

## 第一批隐患单位曝光清单

### 一、格尔木勇喆文化传媒有限公司

地址:青海省格尔木市昆仑路183号

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.场所一处消火栓锈蚀,违反了《消防法》第十六条第一款第二项之规定;
- 2.场所内电器线路未穿管保护,违反了《消防法》第二十七条第二款之规定。

### 二、山水花苑

地址:青海省格尔木市八一东路61号

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案,无员工消防安全培训记录、无消防演练记录、无消防档案、无消防设施、器材、消防安全标志定期维护保养记录,违反了《消防法》第十六条第一款第一、三、五、六项之规定;
- 2.未按照规定落实消防控制室值班制度,违反了《青海省消防条例》第二十二条款之规定。

### 三、格尔木智好书房

地址:青海省格尔木市江源路与建设西路交叉口人保大厦

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.安全出口只有一处数量不足,违反了《消防法》第十六条第一款第四项之规定。

### 四、格尔木拾墨轩文化艺术有限公司

地址:青海省海西州格尔木市八一中路中央领地商品房2楼东侧

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.场所内仅设有1个安全出口,违反了《消防法》第十六条第一款第四项之规定。

### 五、格尔木军锋面馆

地址:青海省海西州格尔木市昆仑北路东侧91-5号

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.疏散通道堆放杂物,违反了《消防法》第二十八条之规定;
- 2.无消防安全制度、灭火和应急疏散预案,违反了《消防法》第十六条第一款第一项规定;
- 3.场所内液化气罐软管长度不符合要求,违反了《消防法》第二十七条第二款之规定。

### 六、青海格晟物业管理有限公司(光明城市花园)

地址:青海省格尔木市黄河西路22号

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.未按照规定落实消防控制室值班制度(消防控制室无人值班),违反了《青海省消防条例》第二十二条款之规定;
- 2.小区内部分灭火器被挪用,违反了《消防法》第十六条第一款第二项之规定。
- 3.小区内常闭式防火门处于开启状态,违反了《消防法》第二十八条之规定。

### 七、格尔木占辉石油液化气运输有限公司

地址:格尔木市昆仑经济开发区油田路19号

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.一处室外消火栓停用,且不能当场改正,违反了《消防法》第二十八条之规定;
- 2.宿舍楼二楼楼梯间电气线路敷设不符合要求;厨房抽油烟机旁电气线路敷设不符合要求;锅炉房配电箱电气线路敷设不符合要求,违反了《消防法》第二十七条第二款之规定;
- 3.无员工消防安全培训记录,无消防演练记录,防火巡查、检查填写不符合要求,违反了《消防法》第十六条第一款第一、五项规定。

### 八、青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司

地址:格尔木市东出口光伏园区

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案、无防火检查记录,违反了《消防法》第十六条第一款第一、三、六项之规定;
- 2.电器线路敷设不符合要求,违反了《消防法》第二十七条第二款之规定;
- 3.微型消防站器材配备不足,违反了《消防法》第十六条第一款第二项之规定。

### 九、东昊建设集团有限公司

地址:察尔汗盐湖工业股份有限公司钾肥分公司生活区

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.单位违规使用易燃可燃材料(聚苯乙烯泡沫)夹心彩钢板房作为员工宿舍,存在不及时消除可能严重威胁公共安全的火灾隐患,违反了《消防法》第二十六条第二款之规定。

### 十、山东益通安装有限公司

地址:察尔汗镁业三期生活区

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.员工宿舍应急照明灯未保持完好有效,违反了《消防法》第十六条第一款第二项之规定;
- 2.员工宿舍消防设施器材缺配,违反了《消防法》第十六条第一款第二项之规定;
- 3.员工宿舍、员工食堂电气线路私拉乱接情况极其严重,违反了《消防法》第二十七条第二款之规定;
- 4.存在将电瓶车停放在疏散通道及宿舍内充电的情况,违反了《青海省消防条例》第三十三条款之规定。



## 第二批隐患单位曝光清单

### 一、格尔木佰亿汇足浴店

地址:青海省海西州格尔木市八一中路(杨树巷)二楼1-5号

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.场所内一处应急照明灯未保持完好有效;
- 2.场所内正门防火门闭门器损坏。

### 二、格尔木星牌台球俱乐部

地址:青海省格尔木市华兴商场

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.北侧安全出口上方未安装安全出口指示标志;
- 2.场所内一处线路使用不符合消防技术标准。

### 三、格尔木超越工程有限责任公司

地址:格尔木市昆仑经济开发区

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.值班室使用大功率电器;
- 2.值班室电器线路敷设不符合要求;
- 3.办公楼室内消火栓箱体无玻璃、室内消火栓未标识“消火栓”字样。

### 四、格尔木活泛果蔬生活超市

地址:青海省海西州格尔木市河东农场三连西

厅4号

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.两具灭火器未保持完好有效;
- 2.烟囱周边堆放可燃物。

### 五、格尔木市佰乐惠果蔬便利店

地址:青海省格尔木市盐湖三小区13号楼B6

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.场所内电器线路敷设不符合规定要求;
- 2.员工不会使用灭火器。

### 六、格尔木欣慰超市

地址:青海省格尔木市涩北(315国道826公里处)

存在的主要隐患或消防违法行为:

- 1.经营场所内电气线路敷设不符合消防技术标准和管理规定要求;厨房内燃气线路敷设不符合消防技术标准和管理规定要求;
- 2.经营场所及后院住宿区违规使用易燃可燃(聚苯乙烯泡沫)夹芯材料彩钢板房,存在不及时消除可能严重威胁公共安全的火灾隐患。

## 格尔木市消防救援支队

## 开展校园及校外培训机构消防安全大检查

为强化行业监管责任,提高格尔木市各学校及校外培训机构消防安全管理水平,预防和减少火灾事故发生。近日,格尔木市消防救援支队对辖区内学校、校外培训机构开展消防安全专项检查。

检查组在检查中重点对学校教学楼、宿舍、食堂、培训机构培训场地等重点部位的疏散通道、安全出口、应急照明、疏散指示标志设置位置和数量、灭火器等

消防设施是否完好有效、电气线路敷设是否符合规定、用火用电安全措施、安保人员是否定期开展巡查检查等情况进行全面检查。

为确保学校、校外培训机构消防安全工作有序进行,格尔木市消防救援支队检查组向各单位负责人强调要做牢做细做实学校、培训机构安全工作,聚焦校内、培训场地和周边重点区域,筑牢学校、校外培训机构安全防护

网,把消防安全与日常管理工作相结合,将消防安全工作放在心上、抓在手中、落到实处,加大巡查力度,围绕消防安全重点领域和薄弱环节,将火源电源管理、安全疏散、消防设施完好情况作为排查整治重点。定期对全校师生及校外培训机构管理人开展通俗易懂的消防宣传培训,提高师生消防安全防范意识、逃生避险和自救互救能力,落实主体责任,确保消防宣传工作实效性。

## 格尔木市消防救援支队

## 全力做好家庭“三清三关”大排查

近日,格尔木市消防救援支队联合辖区街道社区开展家庭消防安全“三清三关”活动,提高居民消防安全意识和抵御火灾的整体能力,保障火灾防控工作。

此活动采用“敲门入户”的方法,走进居民家中重点查看楼道、阳台、厨房是否畅通,火源、电源、气源是否关闭,并发放宣传单,结

合家庭火灾特点和生活实际,当面讲解居民家用电器火灾预防、正确使用液化气、电动自行车停放、充电等注意事项,指导居民对小区消防车通道、厨房、阳台、楼道堆放的易燃物等障碍物进行清理;督导物业做好疏散楼梯、走廊、电梯井、管道井可燃物清理工作,自行检查消防设施、疏散指示

标识是否完好有效,督促居民做好“三清三关”,主动做好居住楼道的杂物清理,规范停放电动车并做好充电安全。

通过面对面开展消防知识宣传、手把手帮助家庭整改火灾隐患,提高了辖区居民消防安全意识和火灾防控能力,从源头上防范家庭火灾事故的发生。